

| Sanierung einer Eingangstreppe eines Einfamilienhauses in Wuppertal

abgeplatzte Treppenfliesen ohne Abdichtung



und fehlerhafter Geländerbefestigung

| Sanierung einer Eingangstreppe eines Einfamilienhauses in Wuppertal

Flächenabdichtung unterhalb der neuen Fliesen...



...einschließlich neuer Randaufkantung

| Dipl.-Ing.
Christiane Windgassen
Architektin AKNW, VFA

| Mobil 0176 26171823
info@as-windgassen.de
www.as-windgassen.de

| Neustraße 159
42553 Velbert
Tel. 02053 491731

 Architektur- und
Sachverständigenbüro
Windgassen